



VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE / COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E SAÚDE DO TRABALHADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VALENÇA-RJ / SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE
INFORMAÇÕES DE CAMPO SOBRE A AMOSTRA DE ÁGUA



MUNICÍPIO: VALENÇA/RJ MÊS: novembro-2024 RESPONSÁVEL PELA VQA NO MUNICÍPIO: Marcia Maretti Menandro TELEFONE PARA CONTATO: (24) 2453.3074	FICHA PARA SISTEMA ABASTECIMENTO
--	---

IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA AMOSTRA						ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS				ANÁLISE BACTERIOLÓGICA			ANÁLISE DOS DADOS		
DATA DA COLETA	N.º AMOSTRA	NOME DO SISTEMA	ENDEREÇO COMPLETO (RUA, N.º)		BAIRRO	CRL	TURBIDEZ	pH	COR	COLIFORMES			TOTAL DE AMOSTRAS	% DE COLIMETRIA	
										TOTAL	E. Coli	AVALIÇÃO			
6-nov	281 /24	ETA Valença	ESF - Canteiro	Rua Marcos Esteves	s/nº	Canteiro	0,8	0,64	6,21	5,0	A	A	S	10	100%
6-nov	282 /24	ETA Valença	ESF - Chacrinha	Rua José Tabet	s/nº	Chacrinha	3,5	1,57	6,07	4,8	A	A	S		
6-nov	283 /24	ETA Valença	ETA Valença	Av. Nilo Peçanha	1494	Aparecida	0,5	1,02	6,25	7,0	A	A	S		
6-nov	284 /24	ETA Valença	Hospital Escola	Rua Balbina Fonseca	188	Centro	1,5	1,07	6,28	10,3	A	A	S		
6-nov	285 /24	ETA Valença	UPA	Estrada Valença x Rio das Flores	s/nº	Benfica	1,0	1,38	6,68	4,0	A	A	S		
6-nov	286 /24	ETA Valença	ESF - Cambota	Rua Pedro Ponciano	122	Cambota	2,0	1,19	6,89	9,0	A	A	S		
6-nov	287 /24	ETA Valença	Creche - Osório	Estrada da Figueira	178	Osório	0,8	0,39	6,09	0,0	P	A	I		
6-nov	288 /24	ETA Valença	ESF - São José das Palmeiras	Rua Durval Passos de Melo	s/nº	S. J. das Palmeiras	1,0	1,43	6,76	4,2	A	A	S		
6-nov	289 /24	ETA Valença	Secretaria de Educação (Antiga Odonto)	Rua Carneiro de Mendonça	s/nº	Centro	0,5	0,62	6,54	5,0	A	A	S		
6-nov	290 /24	ETA Valença	ESF - Passagem	Estrada da Passagem	2801	Passagem	0,5	0,91	6,48	5,5	A	A	S		

S: Satisfatória **P:** Presença **NR:** Não realizada
I: Insatisfatória **A:** Ausência **Negrito:** Fora dos padrões de potabilidade